

## Histórico do Software

**NOTA:** Cada versão contém todas as soluções identificadas da versão anterior.


### **AOC\_LT\_V012.002.062.001 (Data de publicação: 08/11/2018)**

- Tela de Login do NETFLIX exibe em Inglês
- Interferência de imagem no aplicativo NETFLIX
- TV não retorna ao modo de stand by após desliga-lo (Não Liga intermitente, necessário desconectar/conectar o cabo da energia)
- Volume reduz sozinho ao trocar de vídeo no YouTube

### **AOC\_LT\_V012.002.058.001 (Data de publicação: 21/08/2018)**

- Após Reinstalar TV, o televisor não responde ao pressionar as teclas direita / esquerda
- **Patch adicional:** Adicionado para o problema de erro Netflix TVQ-PM-100
- Youtube congela e aplicativo fecha sozinho

Após atualização do software, caso apresente a mensagem de erro do Netflix, faça o seguinte procedimento:

- 1) Pressione a tecla  no controle remoto, selecione "DEFINIÇÕES GERAIS" -> "CONFIG. DE FÁBRICA" -> "OK";
- 2) Selecione "DEFINIÇÕES GERAIS" -> "Reinstalar TV";
- 3) Remova o cabo de energia do aparelho de TV, aguarde um minuto e reconecte o cabo.